



<p>XA-1</p>		<p>XA-2</p>		<p>XA-3</p>	
<p>XA-4</p>		<p>XA-5</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Тип соединения: сварка, резьба папа, быстроразъёмное соединение. 2. Материал изготовления: 304 или 316 нержавеющей сталь. 3. Размер соединения: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2 4. Схема: DIN, ISO, SMS, 3A, IDF и т.д. 	